

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»

г. Мурманск, ул. Подстанишского, д. 1

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию: - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-П)		1.1 Обратиться к собственнику земельного участка с просьбой выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1), а также установить на путях движения ко входу в здание тактильные плитки. 1.2 В случае выделения парковочных мест для инвалидов, по согласованию с собственником земельного участка, установить на парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него.	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ДУшп О-н-ДП О-в-ДП С-п-ДУшп С-ч-ДП Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП

2.	Вход в здание - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы крыльца (С-ч) 2.2 Отсутствие пандуса (К) 2.3 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) 2.4 Отсутствие контрастной маркировки дверных полотен (С-ч) 2.5 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (Все) 2.6 Не отрегулирован доводчик входной двери.	2.1 Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед входной дверью 2.2 Организовать сопровождение инвалидов с нарушениями зрения и на креслах-колясках. 2.3. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней. 2.4. Нанести контрастную маркировку на полотно дверей и проемы. 2.5. Отрегулировать доводчик (для задержки автоматического закрывания дверей не менее 5 сек. с усилием 19,5 Nm)	2.1. Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками, включая перечень всех видов услуг, которые можно получить в здании, рядом с кнопкой вызова персонала.	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)	3.1 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних, нижних конечностей и с нарушением зрения 3.2 Организовать вызов сотрудника организации для оказания услуг для всех категорий инвалидов в зоне первого этажа.	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп	К-ДУшп О-н-ДУшп О-в-ДУшп С-п-ДУшп С-ч-ДУшп Г-п-ДУшп Г-ч-ДУшп У-ДУшп

4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Пригласочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту	4.1. Все кабинеты специалистов учреждения расположены на I этаже здания, однако для прохода к ним в вестибюле здания посетителям необходимо преодолеть лестницу, не оборудованную пандусом, нормативными поручнями, не имеющую контрастной маркировки. (К, О-н, О-в, С-п, С-ч)	4.1.1. Организовать вызов сотрудника учреждения для оказания услуг для инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних, нижних конечностей и с нарушением зрения в зоне первого этажа	4.1. На первом этаже здания оборудовать лестницу пандусом и нормативными поручнями.	К ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ВНД	К ДУшп О-н ДУшп О-в ДУшп С-п ДУшп С-ч ДУшп Г-п ДУшп Г-ч ДУшп У ДУшп	К ДУшп О-н ДУшп О-в ДУшп С-п ДУшп С-ч ДУшп Г-п ДУшп Г-ч ДУшп У ДУшп
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	В зоне первого этажа оборудовать санитарно-гигиеническую комнату, отвечающую предъявленным требованиям и нормам, возможно только в ходе проведения реконструкции или капитального ремонта. В силу специфики оказываемых услуг, а также незначительного количества инвалидов и других МГН, пользующихся услугами учреждения, отсутствует необходимость неотложного оборудования туалетной комнаты, так как длительное нахождение (ожидание) на объекте исключается.			К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 На сайте имеется раздел о том, что услуги, предоставляемые населению и юридическим лицам, доступны людям с ограниченными возможностями и другим маломобильным группам населения условно, дистанционно посредством телефонной, почтовой связи, через официальный сайт организации в сети «Интернет». 6.2 Отсутствие нормативной визуальной информации в зоне обслуживания инвалидов и других МНГ.	6.1 Разместить на сайте www.fktpo.ru сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН.	6.1. Организовать размещение комплексной системы информации в зоне обслуживания инвалидов и других МГН.	К ВВД О-н ВВД О-в ВВД С-п ВВД С-ч ВВД Г-п ВВД Г-ч ВВД У ВВД	К ДУпп О-н ДУпп О-в ДУпп С-п ДУпп С-ч ДУпп Г-п ДУпп Г-ч ДУпп У-ДУпп	К ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДП С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У-ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)		7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации посредством обращения в Управление Ленинского административного округа города Мурманска.	К - ВВД О-н ВВД О-в ДП С-п ВВД С-ч ВВД Г-п ДП Г-ч ДП У ДП	К - ВВД О-н ВВД О-в ДП С-п ВВД С-ч ВВД Г-п ДП Г-ч ДП У ДП	К ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДП С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У-ДП

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН							
- на момент обследования		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)		ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)		ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)							