


Дефектная ведомость на капитальный ремонт кровли


по адресу: г. Кандалакша, ул. Грязнова, д.1

Дата составления: 15 января 2016 года

Н.Н.	Вид работ	Ед. измерения	Объём
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	1020
2	Устройство стяжки бетонной	м2	408
3	Огрунтовка основания	м2	1020
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1020
5	Устройство примыканий парапета	м2	73
6	Устройство мелких покрытий (шахт вентиляционных, парапета, кровли будок выходов на кровли) из листовой стали	м2	167,5
7	Разборка кладки кирпичной с вывозом строительного мусора	м2	27
8	Демонтаж металлической арматуры и плит ж/б вентиляционных шахт с вывозом мусора	т	2200
9	Устройство кирпичной кладки будок выходов на кровлю	м2	10
10	Ремонт штукатурки по камню (кирпичных будок выхода на кровлю)	м2	50
11	Устройство дверей выходов на кровлю	шт	2
	Устройство внутреннейливневой канализации		
12	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	30
13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	м	30
14	Труба канализационная 110	м	30
15	Отвод 110*45	шт	12
16	Ревизия 110		3
17	Манжет перех. 110*123		3
18	Переходник с чугуна на пластик		3
19	Воронка водоприёмная	шт	3
	Устройство канализационных выпусков в атмосферу		
20	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт/м	22,5/15
21	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	м	22,5
22	Труба канализационная ПП 110	шт	22,5
23	Манжет перех. 110*123	шт	15

Подписи:

генеральный директор ООО «УК «ФЕНИКС»  Кулеш О.И.

ведущий специалист НКО «ФКР ОИ в МКД в МО»  унбин А.Р.